Senica
Dolná Krupa
cesta III/50410
Špačince
cesta II/540
Matúšenice
Piešťany
cesta I/51
Ružindol
cesta III/50416
cesta I/504
Biely Kostol
cesta I/61
Bratislava
cesta III/06118
Zeleneč
Rychlostná cesta R1
Diaľnica D1
Žilina
Nitra
Závar

VO VÝSTAVBE

VO VÝSTAVBE

MÚK ciest I/51 a I/51Z

MÚK ciest I/51Z a Chovateľskej ulice

Komunikácia bude rekonštruovaná v rámci výstavby severného obchvatu

Nejasné smerovanie nákladnej dopravy

Križovatka bude rekonštruovaná v rámci výstavby severného obchvatu

MÚK ciest I/504 a I/51C

MÚK ciest I/51, I/51C a I/61

Nový priechod pre chodcov riadený CSS

Nový priechod pre chodcov riadený CSS

Podjazd pod železnicou

Riešenie v súvislosti so zmenou organizácie dopravy

MÚK ZÁVAR

MÚK ciest I/51 a I/51Z

V PRÍPRAVE

MÚK MODRANKA

MÚK TRNAVA

STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OKRAJI CMZ

Variant 1 - obojsmerná premávka

Detaily riešenia viď. príloha č. 4

Variant 2 - jednosmerná pravotočivá premávka

Detaily riešenia viď. príloha č. 4

Variant 3 - jednosmerná ľavotočivá premávka

Detaily riešenia viď. príloha č. 4

BODOVÉ ZÁVADY A PROBLÉMOVÉ LOKALITY

TAMAŠKOVIČOVA UL. (úsek 503-109)

Identifikovaná závada
- odbočenie do vedľajších komunikácií bez samostatných ľavých odbočovacích pruhov
- nevhodne umiestnené priechody pre chodcov
- dočasné zastávky HD v jazdnom

Navrhované riešenie
- zastávky HD umiestniť zastávku HD do niky
- vymedziť pruhy pre odbočenie vľavo,
- priechod umiestiť za križovatku a zriadiť ostrovček a tým aj delený priechod pre chodcov (vzor Kollárova ul.).

Dohnányho - Stromová, neriadená styková križovatka (uzol 110)

Identifikovaná závada
- neyhovujúce vodorovné dopravné značenie
- nevhodné umiestnenie zastávky MAD v križovatke

Navrhované riešenie
- obnova vodorovného dopravného značenie
- premiestnenie zastávky HD
- riešenie križovatky ako riadenej alebo okružnej.

Dohnányho ul. - podjazd pod železnicou (úsek 110 - 111)

Identifikovaná závada
- zmena šírkového usporiadania komunikácie v podjazde
- nedostatky v oblasti bezpečnosti dopravy

Navrhované riešenie
- zabezpečenie podjazdu vhodnými záchytnými prvkami.
- osvetlenie podjazdu

Rybníkova, Zelený krúžok (úsek 114 -123)

Identifikovaná závada
- veľká kumulácia automobilovej dopravy a chodcov
- zý technický stav vozovky
- OKNL
- nevhodné riešenie križovatky
- neď

Navrhované riešenie
- obnovenie vodorovného dopravného značenia
- riadený priechod pre chodcov CSS
- výhľadovo a lokalita bude riešiť v rámci zóny Cukrovar .

Rybníkova ul. (za uzolom 124)

Identifikovaná závada
- nevhodne umiestnený priechod pre chodcov

Navrhované riešenie
- Posunúť priechod mimo výjazd z parkoviska.

Tratinska cesta (úsek 116 – 117)

Identifikovaná závada
- zý technický stav vozovky
- chýbajúce krajnice, obrubníky
- "Divoké" parkovanie pri okraji komunikácie
- neyhovujúce vodorovné dopravné značenie
- chýbajúce samostatné odbočujúce pruhy vľavo
- úrovňové železničné priecestie

Navrhované riešenie
- zlepšenie technického stavu komunikácie
- zriadenie samostatných ľavých odbočení do vedľajších komunikácií
- zriadenie parkovacích miest na zpevnených a riadne označených plochách
- komunikácia by mala mať riadne vyhľadenú krajnicu alebo obrubník

Cukrová (úsek 116 -514)

Identifikovaná závada
- zý technický stav a neyhovujúce šírkové usporiadanie
- komunikácia má extravilánový charakter, bez vodorovného dopravného značenia a krajníc
- neyhovujúce dopravné značenie

Navrhované riešenie
- Do obdobia rekonštrukcie komunikácie zlepšiť prehľadnosť zvislého dopravného značenia, doplniť vodorovné dopravné značenie.

Cukrová - Hajdóczyho, neriadená križovatka (uzol 514)

Identifikovaná závada
- neyhovujúce dopravné značenie
- zle umiestnený priechod pre chodcov

Navrhované riešenie
- Obnova vodorovného a doplnenie zvislého dopravné značenie.
- zlepšenie technického stavu povrchu vozovky
- priechod pre chodcov umiestniť do vhodnej polohy

Bratislavská ul. (úsek 131 – 132 - 133)

Identifikovaná závada
- neyhovujúce dopravné značenie
- neprehľadné riešenie križovatiek

Navrhované riešenie
- Obnoviť vodorovné a doplniť zvislé dopravné značenie.
- V rámci zmeny organizácie dopravy v lokalite Tulipán zabezpečiť prehľadné značenie smerovania v križovatkách, parkoviská miesta a výrazne označiť priechody pre chodcov.

Záverská – obchvat (uzol 110)

Identifikovaná závada
- priestorovo rozľahlá, ale neprehľadná križovatka.

Navrhované riešenie
- Križovatku vytvárať ako mimoúrovňovú v zmysle ÚPN mesta Trnava.

Špačinská (úsek 209 – 208 – 207)

- šírka komunikácie umožňuje vyššie rýchlosti.
- priestorovo veľká ústava dvoch križovatiek: Parašutistov, Salazánska, Hrušica.

Navrhované riešenie
- realizovanie opráv na ukľudnenie dopravy.
- zriadenie detských ostrovčekov na priechodoch pre chodcov a za zvýraznenie jazdných pruhov v križovatkách,
- Alternatívne riešenie križovatky Špačinska – Salazánsky – Hrušica ako okružnej križovatky

LEGENDA:

- Cesta I/triedy
- Západný obchvat (výhľadová komunikácia)
- Obchádzkové trasy
- Južný obchvat (komunikácia v príprave)
- I/51 Z Číslo cesty
- Križovatka riadená CSS
- Priechod pre chodcov riadený CSS
- Okrúhla križovatka
- Opakujúca sa kritická nehodová lokalita
- 3533A001 Označenie podľa COB
- II. T.M. Kategória komunikácie
- Počet jazdných pruhov
- Lokalizácia a číslo uzla

* V mestskej časti Tulipán bolo uvažované s novou organizáciou dopravy

VEDÚCI PROJEKTANT	ING. TATIANA BLANÁROVÁ	HBH Projekt spol. s r.o. organizácia ochrany Slovenskej Republiky číslo 15, 831 06 BRATISLAVA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. TATIANA BLANÁROVÁ		
VYPRACOVAL	ING. GABRIEL ROŠKO		
KRESLIL			
KONTROLOVAL	ING. TATIANA BLANÁROVÁ		
KRAJ: TRNAVSKÝ	KÚ: TRNAVA	DÁTUM	10.2010
NÁZOV PRÍLOHY: TECHNICKÁ ŠTÚDIA PRE ZAVEDENIE IDS V MESTE TRNAVA		FORMÁT	18A4
		MIERKA	
		STUPEŇ PD	TŠ
		ČÍS. ZÁKAZKY	03/10/04/S
		ARCHÍVNE ČÍS.	
NÁZOV VÝKRESU: PROBLÉNOVÉ ÚSEKY ÚZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ –NAVRHOVANÉ RIEŠENIA		ČÍS. SÚPRAVY	ČÍS. VÝKRESU 3