



TOP VIEW



SIDE VIEW



- The components requiring this integration are:

Komponenty, ktoré si vyžadujú túto integráciu, sú:

1. Vyhrievané zásobníky Caprolaktámu
2. Odvíjanie tkaniny/vlákná
3. Sekanie vlákna
4. IR žiarič
5. Miešacie zariadenie
6. Aplikátor
7. Náterová matrica
8. Vytvrdzovanie a chladiace plátov
9. Rezanie na požadovaný rozmer
10. Manipulácia s hotovým tovarom (paletovanie)