



3/ DEFORMOVANÁ PODLAHA V JEDÁLNI -VYÚSTENIE KANALIZÁCIE



4/ DEFORMOVANÁ A PORUŠENÁ PODLAHA V KUCHYNI



5/ PORUŠENÁ PRIEČKA V KUCHYNI / ZA VÝŤAHOM/




6/ PODLAHA PO OPRAVE KANALIZÁCIE 9/2015




7/ DETAIL - DEFORMOVANÁ PODLAHA /KUCHYŇA - JEDÁLEŇ/



8/ DETAIL - PORUŠENÁ DELIACA STIENKA



9/ KUCHYŇA - POHLAD SMEROM K NAJVAČŠÍM DEFORMÁCIÁM V PODLAHE



10/ ČIERNA KUCHYŇA - POVODNA PODLAHA BEZ VÝRAZNÝCH PORÚCH